

SIGMAFAST 20

PRZYGOTOWANIE STALI I WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnię należy oczyścić z korozji. Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Podczas malowania temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5 stopni a wilgotność powietrza mniejsza niż 80 %.

APLIKACJA

Farbę wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik poliuretanowy do 2 % objętościowo.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

KOLEJNE WARSTWY

Po minimum 8 godzinach w temperaturze 20 stopni od nałożenia pierwszej warstwy farby można nałożyć kolejną warstwę.