

SOLID PAINT 202 + SOLID PAINT 312 HD

PRZYGOTOWANIE STALI I WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnię należy oczyścić z korozji. Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Podczas malowania temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5 stopni a wilgotność powietrza mniejsza niż 80 %.

PODKŁAD - SOLID PAINT 202

Bazę Solid Paint 202 przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz Solid Paint 202 w proporcji 100:8,5 objętościowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik epoksydowy do 5 % objętościowo.

Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 3 godziny. Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

NAWIERZCHNIA - SOLID PAINT 312 HD

Po minimum 8 godzinach w temperaturze 20 stopni od nałożenia podkładu można nałożyć warstwę nawierzchniową.

Bazę Solid Paint 312 HD przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz Solid Paint 312 HD w proporcji 3:1 objętościowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik poliuretanowy do 5 % objętościowo.

Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 3 godziny. Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

Po 24 godzinach następuje wstępne utwardzenie farby, po 7 dniach pełne utwardzenie.