

SOLID PAINT 302

PRZYGOTOWANIE STALI I WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnię należy oczyścić z korozji. Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Podczas malowania temperatura otoczenia powinna być wyższa niż -5 stopni a wilgotność powietrza mniejsza niż 80 %.

APLIKACJA

Bazę Solid Paint 302 przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz Solid Paint 302 w proporcji 100:7,8 objętościowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik poliuretanowy w ilości 5-10 % objętościowo.

Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 8 godzin.

Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

KOLEJNE WARSTWY

Po minimum 1 godzinie w temperaturze 20 stopni od nałożenia pierwszej warstwy farby można nałożyć kolejną warstwę.

Po 8 godzinach następuje wstępne utwardzenie farby, po 7 dniach pełne utwardzenie.